



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **PTSR-DDQRR7-211440**

Dátum vytvorenia záznamu: **09.02.2025**

Obchodné meno:*

Obec Mlynárovce

Sídlo (miesto podnikania):*

Mlynárovce č. 102, 090 16

IČO:*

00330787

Číslo potvrdenia o registrácii:*

2020/2016/V-RG

Počet OM:*

83

Od:

01.01.2024

Do:

31.12.2024

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stĺpec	Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
						0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. a)		0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. b)		0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. c)		0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. d)		0	0	0	0	0,00	0	0
§ 3 ods. 1 písm. e)		0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. f)		0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. g)		0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. h)		1	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. i)		1	0	0	0	0,00	0	0,2
§ 3 ods. 1 písm. j)		1	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. k)		0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. l)		0	0	0	0	0,00	0	
Úroveň kvality odvádzania vody (%):								100
Požadovaná hodnota (%):								95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0